



Esegui L piegati

 Questa procedura genera un profilo piegato è richiesto la selezione di due o più pezzi da unire.


Esempio:



Per il corretto funzionamento i pezzi devono avere la coordinata **X** che va nella stessa direzione e il vertice in comune.

Se le due coordinate **X** sono contrapposte, il comando non funziona.

Nota: per visualizzare le coordinate locali attivare i riferimenti con il comando [ECS elementi](#).



Nota: Dopo la piegatura non sarà possibile aggiungere scantonature se richieste si dovrà dividere con il comando [Lesplodi](#) eseguire la scantonatura quindi nuovamente piegarli con questo comando.